

网络公开信息表

建设单位名称	酒泉新运通汽车租赁有限公司加气站																							
建设单位地理位置	甘肃省酒泉市肃州区酒航路西侧	建设单位联系人	何经理																					
项目名称	酒泉新运通汽车租赁有限公司加气站 L-CNG 汽车加气站建设项目职业病危害现状评价																							
项目简介	酒泉新运通汽车租赁有限公司加气站日充装天然气 15000Nm ³ ，储气装置容积为 60m ³ （储罐 1 台），投资规模 906.65 万元，2007 年 2 月成立，位于甘肃省酒泉市肃州区酒航路西侧。该公司共有 20 人，年工作日 360d，每天 2 班工作制，每班工作 12h。																							
现场调查人员	周森	现场调查时间	2015 年 9 月 2 日																					
现场检测人员	周森、李鹏	现场检测时间	2015 年 12 月 17 日																					
建设单位陪同人	闫站长																							
项目存在的职业病危害因素	化学危害因素：甲烷、正己烷； 物理因素：噪声。																							
职业病危害因素检测结果	该公司劳动者接触的正己烷浓度均符合 GBZ 2.1-2007 要求。 该公司劳动者接触的噪声强度均符合 GBZ 2.2-2007 要求。																							
评价结论及建议	<p>1 分项结论</p> <p>对该公司职业病危害现状及职业病危害防治现状进行逐项评价，见表 10-1。</p> <p style="text-align: center;">表 10-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>判断</th> <th>存在问题简要说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.总体布局</td> <td>符合</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>2.设备布局</td> <td>符合</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>3.建筑卫生学</td> <td>符合</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>4.职业病危害因素</td> <td>符合</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>5.职业病防护设施</td> <td>符合</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>6.应急救援设施</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>			项目	判断	存在问题简要说明	1.总体布局	符合	--	2.设备布局	符合	--	3.建筑卫生学	符合	--	4.职业病危害因素	符合	--	5.职业病防护设施	符合	--	6.应急救援设施	--	--
项目	判断	存在问题简要说明																						
1.总体布局	符合	--																						
2.设备布局	符合	--																						
3.建筑卫生学	符合	--																						
4.职业病危害因素	符合	--																						
5.职业病防护设施	符合	--																						
6.应急救援设施	--	--																						

		7.职业健康监护	--	--
		8.个人防护用品	--	--
		9.辅助用室	符合	--
		10.职业卫生管理组织机构	符合	--
		11.职业卫生管理制度	符合	--
		12.职业病危害告知	符合	--
		13.职业卫生培训	基本符合	该公司主要负责人和职业卫生管理人员未参加安监局组织的培训。
		14.职业病危害项目申报	--	--
		15.既往职业卫生评价建议落实情况	--	本次评价为首次评价。
	<p>2 职业病危害风险分类</p> <p>根据对该公司职业病危害因素接触水平的综合分析，判定该项目为职业病危害一般的建设项目。</p> <p>3 建议</p> <p>公司主要负责人和职业卫生管理人员应参加安监局组织的培训并取得合格证书。</p>			