

神华神东煤炭集团有限责任公司
乌兰木伦煤矿

安全现状评价报告

法定代表人：赵志林

技术负责人：孔凡平

评价项目负责人：刘轶群

2018年8月



评价人员

	姓名	级别	资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负责人	刘轶群	三级	1600000000300113	028853	刘轶群
项目组成员	王晓华	一级	0800000000100569	004586	王晓华
	张玉华	一级	0800000000103822	001562	张玉华
	丁永民	二级	0800000000206773	012781	丁永民
	陈小刚	二级	1600000000200271	028213	陈小刚
	李耀	三级	1100000000303089	020036	李耀
报告编制人	刘轶群	三级	1600000000300113	028853	刘轶群
	王晓华	一级	0800000000100569	004586	王晓华
报告审核人	李茂刚	一级	0800000000103346	000219	李茂刚
过程控制负责人	唐晓娟	二级	1600000000200019	028881	唐晓娟
技术负责人	孔凡平	一级	0800000000100555	003515	孔凡平

技术人员

姓名	专业	签字
王飞	采矿工程	王飞
付传信	采矿工程	付传信

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: 012018097

项目完成时间: 2018年8月23日

机构名称		世纪万安科技(北京)有限公司		合同编号		012018097		
评价项目概况								
项目名称		神东煤炭集团乌兰木伦煤矿安全现状评价			所在地区		内蒙古自治区	
评价类别		预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/>		现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>				
项目审批机关		内蒙古自治区煤矿安全监察局			职工人数		—	
					销售额		—	
是否属跨省建设项目		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额		—		
是否生产剧毒化学品		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否生产剧毒化学品		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
所属业务类别(代码)		第 一 类 1a						
参加评价人员情况								
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作			签名		
刘铁群	160000000300113	三级	项目负责人			刘铁群		
王晓军	080000000100569	一级	项目组成员			王晓军		
张云平	080000000103822	一级	项目组成员			张云平		
丁永民	080000000206773	二级	项目组成员			丁永民		
陈小刚	160000000200271	二级	项目组成员			陈小刚		
李耀	110000000303089	三级	项目组成员			李耀		
王飞			技术人员			王飞		
付传信			技术人员			付传信		
评价人员是否到现场勘查		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否能够如实反映安全状况		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		评价人员是否遵守执业准则和职业道德		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
指出项目的安全隐患多少项		10		提出隐患治理建议措施多少项		10		
被评价单位意见和建议		非常满意						
		(盖章) 2018年8月27日						

注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。

2. 要填写工整, 内容完整, 及时归档

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	神华神东煤炭集团有限责任公司乌兰木伦煤矿安全现状评价		
	行业类别	第一类 1a	报告提交时间	2018.08.23
	项目简介	<p>神华神东煤炭集团有限责任公司乌兰木伦煤矿属国有重点煤矿，位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，属井工矿井。乌兰木伦煤矿始建于1988年4月，于1992年12月20日开始试生产，1993年矿井实际生产能力达到0.30Mt/a。矿井通过技术改造，生产能力达到5.00Mt/a。2017年7月，山东省煤炭技术服务有限公司编制有《中国神华能源股份有限公司乌兰木伦煤矿生产能力核定报告书》；2018年1月29日，国家煤矿安全监察局以煤安监司函办[2018]8号文批准该矿生产能力由原4.00Mt/a核增至5.10Mt/a。2018年5月10日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局[2018]19文对乌兰木伦煤矿生产能力核定为5.10Mt/a进行公告。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘轶群	技术负责人	孔凡平
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘轶群、王晓华
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	陈小刚,张玉华,刘轶群,王晓华,李耀,丁永民
	注册安全工程师	刘轶群	技术专家及技术人员	王飞、付传信
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	刘轶群、王飞、付传信、王晓华		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2018年7月9日到7月11日，了解项目的基本情况、对现场进行勘查、收集资料。		
	备注及其他信息	无		